



Part of WAREMA GROUP



# Preisliste für Änderungen und Reparaturen

2024

Preisliste gültig ab 01.06.2024  
Ausgabe 1/2024

## ALU-JALOUSIE 16/25

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
Fertigung der Seilführung	Stk.	26 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
Änderung der Bedienseite	Stk.	26 EUR	
Austausch des Oberkopfes / der Oberschiene	Stk.	26 EUR	
Austausch des Lamellenpakets	Stk.	26 EUR	
Austausch der Leiterkordel	Stk.	26 EUR	
Reparatur von Jalousien	Stk.	auf Anfrage	
Kürzen der Jalousie	Stk.	26 EUR	
Verlängerung der Jalousie	Stk.	26 EUR	

## HOLZ-JALOUSIE 25 MM

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
Fertigung der Seilführung	Stk.	41 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
Änderung der Bedienseite	Stk.	41 EUR	
Austausch der Leiterkordel	Stk.	41 EUR	
Reparatur von Jalousien	Stk.	auf Anfrage	
Kürzen der Jalousie	Stk.	41 EUR	
Verlängerung der Jalousie	Stk.	41 EUR	

## ALU-JALOUSIE 50 MM

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
Reduzierung der Jalousienlänge	Stk.	41 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
Verlängerung der Jalousie	Stk.	41 EUR	
Reparatur von Jalousien	Stk.	auf Anfrage	
Änderung der Bedienseite	Stk.	41 EUR	
Austausch der Leiterkordel	Stk.	41 EUR	
Ausführung der Seilführung	Stk.	41 EUR	

## HOLZ-JALOUSIE 50MM

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise	
	<b>Reduzierung der Breite - HOLZ-JALOUSIEN</b>	Stk.	41 EUR	symmetrisch, max. 3 cm pro Seite, Jalousie ohne Seilführung
			41 EUR	symmetrisch, max. 1 cm pro Seite, Seilführung
	Reduzierung der Jalousienlänge	Stk.	41 EUR	
	Verlängerung der Jalousie	Stk.	41 EUR	
	Reparatur von Jalousien	Stk.	auf Anfrage	
	Änderung der Bedienseite	Stk.	41 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Austausch der Leiterkordel	Stk.	41 EUR	
	Ausführung der Seilführung	Stk.	41 EUR	

## ALU-JALOUSIE VENUS

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise	
	Reduzierung der Jalousienlänge	Stk.	26 EUR	
	Verlängerung der Jalousie	Stk.	26 EUR	
	Änderung der Zubehörfarbe	Stk.	26 EUR	
	Austausch der Bedienbänder und Leiterkordeln	Stk.	26 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Reparatur von Jalousien	Stk.	auf Anfrage	
	Änderung der Bedienseite-Venus	Stk.	26 EUR	
	Änderung der Bedienseite- Venus Standard	Stk.	26 EUR	

## ROLLO RM/ FANTAZIA

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise	
	Auswechseln des Stoffes	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten des Stoffes
	Reduzierung der Breite des Rollos/ Stoffes	Stk.	21 EUR	über 0,5 cm
			21 EUR	unter 0,5 cm + Kosten des Stoffes
	Kürzen der Länge des Rollos/Stoffes	Stk.	21 EUR	
	Änderung der Zubehörfarbe- Fantazia	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
Änderung der Zubehörfarbe-RM	Stk.	21 EUR		

## GEMI

Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise	
	Auswechseln des Stoffes	Stk.	30 EUR	zzgl. Kosten des Stoffes
	Reduzierung der Breite des Rollos/ Stoffes	Stk.	30 EUR	über 0,5 cm
			30 EUR	unter 0,5 cm + Kosten des Stoffes
	Kürzen der Länge des Rollos/Stoffes	Stk.	30 EUR	
Änderung der Zubehörfarbe- GEMI	Stk.	30 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile	


## DOPPELROLLO IMPRESJA

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Auswechseln des Stoffes	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten des Stoffes
	Reduzierung der Breite des Rollos/Stoffes	Stk.	21 EUR	über 1 cm
	Kürzen der Länge des Rollos/Stoffes	Stk.	21 EUR	unter 1 cm plus Kosten des Stoffes

## PLISSEE

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Auswechseln des Stoffes	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten des Stoffes
	Kürzen der Länge des Plissees	Stk.	21 EUR	
	Reduzierung der Breite des Plissees EV/VS/F/PL/VX	Stk.	21 EUR	nur bis 2 cm oder über 5 cm
	Reduzierung der Breite des Plissees DF 10/20/30	Stk.	21 EUR	nur über 5 cm
	Austausch der Schnüre und Seile	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten der Schnüre
	Änderung der Zubehörfarbe	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten des Zubehörs

## VERTIKAL-JALOUSIE

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Kürzen der Schiene	Stk.	21 EUR	
	Austausch der Panelwagen	Stk.	21 EUR	
	Austausch der Schnüre und Mechanismen	Stk.	21 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Kürzen der Lamellen	Stk.	3 EUR	


## RAFFROLLO

	Preise auf Anfrage			
---	--------------------	--	--	--


## INSEKTENSCHUTZ RAHMEN

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Netzaustausch	Stk.	13 EUR	+ Netzkosten
	Austausch der PVC-Ecken	Stk.	16 EUR	
	Breiten-/Höhenänderung (Innenecke min. 90 mm, PVC-Ecke min. 1 mm)	Stk.	19 EUR	
	Breiten-/Höhenänderung - PVC-Ecke	Stk.	19 EUR	


## INSEKTENSCHUTZ ROLLO

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Austausch des Netzes mit Wickelrohr	Stk.	23 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Breitenänderung	Stk.	30 EUR	
	Austausch des Federmechanismus	Stk.	30 EUR	

## INSEKTENSCHUTZ DREHTÜR, SCHIEBETÜR

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Netzaustausch	Stk.	24 EUR	+ Netzkosten
	Breiten-/Höhenänderung (min. 90 mm)	Stk.	44 EUR	
	Austausch der Sprosse	Stk.	29 EUR	

## INSEKTENSCHUTZ PLISSEE

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Netzaustausch	Stk.	46 EUR	+ Netzkosten
	Austausch der Stahlbänder	Stk.	23 EUR	+ Netzkosten
	Breiten-/Höhenänderung	Stk.	53 EUR	

## VORBAUROLLADEN

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Breitenänderung	Stk.	36 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Höhenänderung	Stk.	29 EUR	
	Austausch des Motors	Stk.	35 EUR	
	Neue Arretierung für Rollladenpanzer	Stk.	24 EUR	

## AUSSENJALOUSIEN

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Höhenänderung	Stk.	94 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Austausch der Leitern / Bänder	Stk.	75 EUR	
	Austausch der Führungen / nur PVC	Stk.	16 EUR	
	Austausch des Motors	Stk.	28 EUR	
	Austausch der Lamellen	Stk.	46 EUR	

## TEXTILSCREENS

	Dienstleistung	ME.	Preis	Hinweise
	Breitenänderung	Stk.	64 EUR	zzgl. Kosten der gewechselten Teile
	Höhenänderung	Stk.	53 EUR	
	Austausch des Motors	Stk.	28 EUR	
	Austausch des Stoffes	Stk.	38 EUR	

## EINZELLEISTUNG

Preise auf Anfrage



---

Part of WAREMA GROUP

---

Anwis  
PL, 87-800 Włocławek, Smocza 16/18  
tel. +49 (0) 421 390 463 02  
[www.anwis.de](http://www.anwis.de)